

LOAD BREAK SWITCH

IS 533750 - G
Instruction sheet

DOOR MOUNTING / MONTAGE SUR PORTE



ref.22993309

SOCOMEc
Innovative Power Solutions




533750G


SWITCH REF.	
SIRCO M16 to CD63	22003000 / 22003001 22003002 / 22003003 22003004 / 22003005
SIRCO M63 to CD100	22003006 / 22003008 22003009



! Switch must be turned
L'interrupteur doit être retourné



STEP 1




Dual dimensions
Double dimensions
Doble dimensiones
in/mm in/mm

STEP 2





IF NECESSARY
SI NECESSAIRE



Only 3 poles
Uniquement 3 pôles

STEP 3



A DANGER / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to the equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.** **TENSION DANGEREUSE**: L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.** Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenchufe el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo de detección de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vueva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**